

該非判定結果リスト

2024年9月8日施行政令対応
輸出令別表第1（1～15項）
輸出令別表第2（1～45項）
外為令別表（1～15項）

プリンター

1. 本体
2. オプション
3. 消耗品
4. 関連機器

株式会社リコー

該非判定結果リストについて

1. リスト使用時の注意事項

弊社商品を輸出する場合は、お客様の責任において外国為替及び外国貿易法（外為法）及びこれらに係る政省令を遵守いただきますようお願いいたします。

判定結果は製造および販売時点の仕様に基づくもので、弊社が確認できる限りにおいて外為法に基づいて判定した結果を記載したものであり、お客様自らが改造等を行った場合はご利用いただけません。

また、本リストは、海外での使用を保証するものではありません。掲載製品を日本国外へ持ち出す場合は、当該国において製品に適用される製品規格（例えば、無線規格、安全規格等）、法令上の規制等をお客様の責任において必ず遵守いただきますようお願いいたします。

2. 判定結果について

本リストは、最新の外為法の輸出貿易管理令(輸出令)別表第1の1項～15項、外国為替令(外為令)別表の1項～15項、および輸出令別表第2の1項～45項について判定した結果を記載しており、判定結果は以下のように区分しております。

該当：輸出規制対象の品目であり、かつ、規制スペックを超えているもの。
本リストでは、該当の製品は判定項番を記載しております。

非該当：規制対象品目であるが規制スペックには至らないもの、
または、規制対象品目ではないもの。
本リストでは、非該当の製品は判定項番を記載しておりません。

「非該当」と記載の製品はすべて、輸出令別表第1又は外為令別表の16項（キャッチオール規制）に該当します。輸出する際は、お客様において仕向国および用途・需要者をご確認頂き、規制要件に該当する場合は、輸出許可の取得等適切な手続きをお願いします。

A3カラーレーザープリンター：本体

2024年9月8日施行政令対応

| 品名 | 型番 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 外為令別表 | 備考 |
|-------------------|------------|--------|---------|-------|----|
| 本体 | | | | | |
| RICOH IP C8510 | IP C8510 | 514967 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH IP C8510M | IP C8510M | 514968 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH IP C8500 | IP C8500 | 514965 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH IP C8500M | IP C8500M | 514966 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP C841 | SPC841 | 513733 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP C841M | SPC841M | 513734 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP C841a1 | SPC841a1 | 513673 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP C841M a1 | SPC841M a1 | 513674 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP C840 | SPC840 | 513731 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP C840M | SPC840M | 513732 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP C840a1 | SPC840a1 | 513671 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP C840M a1 | SPC840M a1 | 513672 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH IP C6020 | IPC6020 | 514471 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH IP C6020M | IPC6020M | 514472 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH P C6010 | PC6010 | 514468 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH P C6010M | PC6010M | 514469 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH P C6000L | PC6000L | 514470 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP C751 | SPC751 | 512947 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP C751M | SPC751M | 512948 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP C750 | SPC750 | 512945 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP C750M | SPC750M | 512946 | 非該当 | 非該当 | |

A3カラーレーザープリンター：オプション①

2024年9月8日施行政令対応

| 品名 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 外為令別表 | 備考 |
|---|--------|---------|-------|----|
| 給排紙オプション | | | | |
| 1000枚給紙テーブル C8500 | 514986 | 非該当 | 非該当 | |
| 2000枚給紙テーブル C8500 | 514988 | 非該当 | 非該当 | |
| 500枚増設トレイ C8500 | 514987 | 非該当 | 非該当 | |
| A4大量給紙トレイ C8500 | 514989 | 非該当 | 非該当 | |
| 排紙中継ユニット C8500 | 514992 | 非該当 | 非該当 | |
| 紙折り中継ユニット C8500 | 514999 | 非該当 | 非該当 | |
| 1000枚中継じフィニッシャー C8500 | 514995 | 非該当 | 非該当 | |
| 1000枚ハイブリッドステーブルフィニッシャー C8500 | 514993 | 非該当 | 非該当 | |
| 1000枚ハイブリッドステーブルフィニッシャー用2穴パンチユニット C8500 | 514994 | 非該当 | 非該当 | |
| 3000枚フィニッシャー C8500 | 514996 | 非該当 | 非該当 | |
| 針なし綴じユニット タイプP25 | 514998 | 非該当 | 非該当 | |
| 紙揃えユニット C8500 | 514997 | 非該当 | 非該当 | |
| 長尺用紙給紙ガイド C8500 | 896400 | 非該当 | 非該当 | |
| 1000枚給紙テーブル C840 | 513637 | 非該当 | 非該当 | |
| 2000枚給紙 テーブル C840 | 513639 | 非該当 | 非該当 | |
| 500枚増設トレイ C840 | 513638 | 非該当 | 非該当 | |
| A4大量給紙トレイ C840 | 513640 | 非該当 | 非該当 | |
| 排紙中継ユニット C840 | 513646 | 非該当 | 非該当 | |
| 紙折り中継ユニット C840 | 513652 | 非該当 | 非該当 | |
| 1000枚中継じフィニッシャー C840 | 513647 | 非該当 | 非該当 | |
| 1000枚中継じフィニッシャー用 2穴パンチユニット C840 | 513648 | 非該当 | 非該当 | |
| 1000枚ハイブリッドステーブルフィニッシャーC840 | 513651 | 非該当 | 非該当 | |
| 3000枚フィニッシャー C840 | 513649 | 非該当 | 非該当 | |
| 紙揃えユニット C840 | 513650 | 非該当 | 非該当 | |
| 4ピンプリントポスト C840 | 513643 | 非該当 | 非該当 | |
| 長尺用紙給紙ガイド C840 | 513644 | 非該当 | 非該当 | |
| 550枚増設トレイ C6000 | 514473 | 非該当 | 非該当 | |
| 550枚増設トレイ C740 | 512762 | 非該当 | 非該当 | |
| インターフェースオプション | | | | |
| 拡張無線LANボード タイプP25 | 896402 | 非該当 | 非該当 | |
| 拡張プリントサーバー タイプP25 | 896401 | 非該当 | 非該当 | |
| 拡張SSD タイプP25 | 514964 | 非該当 | 非該当 | |
| USB3.2 プリンターケーブル | 896470 | 非該当 | 非該当 | |
| 拡張無線LANボード タイプP9 | 512968 | 非該当 | 非該当 | |
| 拡張USBプリントサーバー タイプP9A | 513811 | 非該当 | 非該当 | |
| 外付け増設インターフェースボックス タイプM19 | 311168 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO BTワイヤレスインターフェースタイプB | 306530 | 非該当 | 非該当 | |
| 拡張HDD タイプ P11 | 513658 | 非該当 | 非該当 | |
| 外付け増設 インターフェースボックス タイプM37 | 313334 | 非該当 | 非該当 | |

A3カラーレーザープリンター：オプション②

2024年9月8日施行政令対応

| 品名 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 外為令別表 | 備考 |
|---------------------------|--------|---------|-------|----|
| インターフェースオプション | | | | |
| 拡張HDD タイプP9 | 512976 | 非該当 | 非該当 | |
| 拡張プリントサーバー タイプP20 | 514482 | 非該当 | 非該当 | |
| 拡張HDD タイプP20 | 514481 | 非該当 | 非該当 | |
| NFCインターフェース タイプP20 | 514552 | 非該当 | 非該当 | |
| プリンター接続カード | | | | |
| マルチエミュレーションカード タイプ C8500 | 896403 | 非該当 | 非該当 | |
| PS3カード タイプ C8500 | 896404 | 非該当 | 非該当 | |
| PCLカード タイプ C8500 | 896405 | 非該当 | 非該当 | |
| マルチエミュレーションカード タイプC840 | 513656 | 非該当 | 非該当 | |
| デジタルカメラ接続カード タイプP9 | 512975 | 非該当 | 非該当 | |
| PS3カード タイプ C840 | 513654 | 非該当 | 非該当 | |
| PCLカード タイプ C840 | 513655 | 非該当 | 非該当 | |
| XPSダイレクトプリントカード タイプC840 | 513657 | 非該当 | 非該当 | |
| マルチエミュレーションカード タイプC750 | 512970 | 非該当 | 非該当 | |
| PS3カード タイプC750 | 512971 | 非該当 | 非該当 | |
| PCLカード タイプC750 | 512972 | 非該当 | 非該当 | |
| XPSダイレクトプリントカード タイプC750 | 512973 | 非該当 | 非該当 | |
| PDFダイレクトプリントカード タイプC750 | 512974 | 非該当 | 非該当 | |
| マルチエミュレーションカード タイプ C6010 | 514475 | 非該当 | 非該当 | |
| PS3カード タイプ C6010 | 514476 | 非該当 | 非該当 | |
| PCLカード タイプ C6010 | 514477 | 非該当 | 非該当 | |
| XPSダイレクトプリントカード タイプ C6010 | 514478 | 非該当 | 非該当 | |
| PDFダイレクトプリントカード タイプC6010 | 514479 | 非該当 | 非該当 | |
| デジタルカメラ接続カード タイプP20 | 514480 | 非該当 | 非該当 | |
| その他オプション | | | | |
| 個人認証デバイスキット タイプP25 | 896406 | 非該当 | 非該当 | |
| 専用テーブル C8500 | 514990 | 非該当 | 非該当 | |
| 個人認証デバイスキット タイプP11 | 513660 | 非該当 | 非該当 | |
| 個人認証デバイスキット タイプP20 | 514556 | 非該当 | 非該当 | |
| 画像領域拡張キット C840 | 513645 | 非該当 | 非該当 | |
| オペレーターコールライト タイプP11 | 513653 | 非該当 | 非該当 | |
| 専用テーブル C840 | 513641 | 非該当 | 非該当 | |
| 専用キヤスター C840 | 513642 | 非該当 | 非該当 | |
| キヤスターテーブル C6000 | 514474 | 非該当 | 非該当 | |
| キヤスターテーブル C740 | 512763 | 非該当 | 非該当 | |

A3カラーレーザープリンター：消耗品①

2024年9月8日施行政令対応

| 品名 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 輸出令別表第2 | 備考 |
|-----------------------------|--------|---------|---------|----|
| 消耗品 | | | | |
| RICOH トナー シアン IP C8500 | 600721 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナー マゼンタ IP C8500 | 600720 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナー イエロー IP C8500 | 600719 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナー ブラック IP C8500 | 600718 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナー シアン IP C8500H | 600727 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナー マゼンタ IP C8500H | 600726 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナー イエロー IP C8500H | 600723 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナー ブラック IP C8500H | 600722 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH ドラムユニット カラー IP C8500 | 514954 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH ドラムユニット ブラック IP C8500 | 514955 | 非該当 | 非該当 | |
| リコー PPCステープラー 針 タイプV | 315695 | 非該当 | 非該当 | |
| ステープラー カートリッジ タイプV | 319167 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナー シアン C840H | 600634 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナー マゼンタ C840H | 600635 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナー イエロー C840H | 600636 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナー ブラック C840H | 600637 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナー シアン C840 | 600630 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナー マゼンタ C840 | 600631 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナー イエロー C840 | 600632 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナー ブラック C840 | 600633 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP ドラムユニット カラー C840 | 513661 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP ドラムユニット ブラック C840 | 513662 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP 廃トナー ボトル C840 | 513663 | 非該当 | 非該当 | |
| リコーPPCステープラー 針 タイプK | 317284 | 非該当 | 非該当 | |
| リコーPPCステープラー カートリッジ タイプ5 | 315874 | 非該当 | 非該当 | |
| リコーPPCステープラー 針 タイプN | 315253 | 非該当 | 非該当 | |
| リコーPPCステープラー カートリッジ タイプ7 | 315254 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH タッチパネル抗菌フィルム タイプA | 440106 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナー シアン P C6000 | 600688 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナー マゼンタ P C6000 | 600689 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナー イエロー P C6000 | 600690 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナー ブラック P C6000 | 600687 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナー シアン P C6000H | 600684 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナー マゼンタ P C6000H | 600685 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナー イエロー P C6000H | 600686 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナー ブラック P C6000H | 600683 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH ドラムユニット カラー P C6000 | 514488 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH ドラムユニット ブラック P C6000 | 514487 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナー シアン C740 | 600589 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナー マゼンタ C740 | 600590 | 非該当 | 非該当 | |

A3カラーレーザープリンター：消耗品②

2024年9月8日施行政令対応

| 品名 | 品種コード | 輸出令別表第 1 | 輸出令別表第 2 | 備考 |
|-----------------------------|--------|----------|----------|----|
| 消耗品 | | | | |
| RICOH SP トナー イエロー C740 | 600591 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナー ブラック C740 | 600588 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナー シアン C740H | 600585 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナー マゼンタ C740H | 600586 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナー イエロー C740H | 600587 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナー ブラック C740H | 600584 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP ドラムユニット カラー C740 | 512768 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP ドラムユニット ブラック C740 | 512767 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH M-PaCトナー シアン C840 | 600643 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH M-PaCトナー マゼンタ C840 | 600644 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH M-PaCトナー イエロー C840 | 600645 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH M-PaCトナー ブラック C840 | 600646 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP M-PaCトナー シアン C750 | 600622 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP M-PaCトナー マゼンタ C750 | 600623 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP M-PaCトナー イエロー C750 | 600624 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP M-PaCトナー ブラック C750 | 600625 | 非該当 | 非該当 | |

A4 カラーレーザープリンター：本体

2024年9月8日施行政令対応

| 品名 | 型番 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 外為令別表 | 備考 |
|-------------------|-----------|--------|---------|-------|----|
| 本体 | | | | | |
| RICOH SP C420e ME | SPC420eME | 513690 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP C420e | SPC420e | 513629 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP C420e M | SPC420eM | 513630 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH P C375 | PC375 | 514981 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH P C375M | PC375M | 896469 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP C352 | SPC352 | 512562 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP C342 | SPC342 | 512993 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP C342M | SPC342M | 512994 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP C341 | SPC341 | 512992 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH P C301 | PC301 | 514228 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH P C200L | PC200L | 514450 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP C260L | SPC260L | 513725 | 非該当 | 非該当 | |

A4 カラーレーザープリンター：オプション

2024年9月8日施行政令対応

| 品名 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 外為令別表 | 備考 |
|-------------------------------|--------|---------|-------|----|
| 給排紙オプション | | | | |
| 500枚増設トレイユニット タイプ400 | 509436 | 非該当 | 非該当 | |
| 500枚増設トレイユニット タイプ400ME | 308801 | 非該当 | 非該当 | |
| 300枚増設トレイ C350 | 512563 | 非該当 | 非該当 | |
| 550枚増設トレイ C350 | 512564 | 非該当 | 非該当 | |
| 550枚増設トレイ C340 | 512995 | 非該当 | 非該当 | |
| インターフェースオプション | | | | |
| 1Gigaイーサネットボード タイプB | 515146 | 非該当 | 非該当 | |
| 拡張USBプリントサーバー タイプAA | 513812 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO BTワイヤレスインターフェース タイプA | 308825 | 非該当 | 非該当 | |
| 拡張HDD タイプN | 308761 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO 拡張無線LANボードタイプA | 515506 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO BTワイヤレスインターフェース タイプB | 306530 | 非該当 | 非該当 | |
| 拡張HDD タイプP10 | 513602 | 非該当 | 非該当 | |
| プリンター接続カード | | | | |
| IPSiO マルチエミュレーションカード タイプC420 | 308756 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO PS3カード タイプC420 | 308757 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO PDFダイレクトプリントカード タイプC420 | 308758 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO PCL カード タイプC420 | 308759 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO デジタルカメラ接続カード タイプF | 308760 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO VMカード タイプF | 308762 | 非該当 | 非該当 | |
| マルチエミュレーションカード タイプC350 | 512565 | 非該当 | 非該当 | |
| PS3カード タイプC350 | 512566 | 非該当 | 非該当 | |
| PCLカード タイプC350 | 512568 | 非該当 | 非該当 | |
| XPSダイレクトプリントカード タイプC350 | 513669 | 非該当 | 非該当 | |
| デジタルカメラ接続カード タイプP9 | 512975 | 非該当 | 非該当 | |
| マルチエミュレーションカード タイプC340 | 512999 | 非該当 | 非該当 | |
| PS3カード タイプC340 | 512996 | 非該当 | 非該当 | |
| PCLカード タイプC340 | 512998 | 非該当 | 非該当 | |
| XPSダイレクトプリントカード タイプC340 | 513600 | 非該当 | 非該当 | |
| PDFダイレクトプリントカード タイプC340 | 512997 | 非該当 | 非該当 | |
| その他オプション | | | | |
| SDRAMモジュールVIII 128MB | 515501 | 非該当 | 非該当 | |
| SDRAMモジュールVIII 256MB | 515502 | 非該当 | 非該当 | |
| 専用テーブル タイプ400 | 509477 | 非該当 | 非該当 | |
| キャスターテーブル C350 | 512570 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO サブライテーブル タイプA | 306572 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO キャスターテーブル C240 | 308880 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO サブライテーブル C240 | 308881 | 非該当 | 非該当 | |
| キャスターテーブル C300 | 514325 | 非該当 | 非該当 | |
| サブライテーブル C300 | 514326 | 非該当 | 非該当 | |

A4 カラーレーザープリンター：消耗品①

2024年9月8日施行政令対応

| 品名 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 輸出令別表第2 | 備考 |
|----------------------------------|--------|---------|---------|----|
| 消耗品 | | | | |
| IPSiO トナー シアン タイプ400A | 636599 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO トナー マゼンタ タイプ400A | 636598 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO トナー イエロー タイプ400A | 636597 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO トナー ブラック タイプ400A | 636596 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO トナー シアン タイプ400B | 636670 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO トナー マゼンタ タイプ400B | 636669 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO トナー イエロー タイプ400B | 636668 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO トナー ブラック タイプ400B | 636667 | 非該当 | 非該当 | |
| 感光体ユニット カラー タイプ400 | 509446 | 非該当 | 非該当 | |
| 感光体ユニット ブラック タイプ400 | 509447 | 非該当 | 非該当 | |
| 廃トナーボトル タイプ400 | 509445 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP M-PaCトナー シアン C420 | 636674 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP M-PaCトナー マゼンタ C420 | 636673 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP M-PaCトナー イエロー C420 | 636672 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP M-PaCトナー ブラック C420 | 636671 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナー シアン C350 | 600548 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナー マゼンタ C350 | 600549 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナー イエロー C350 | 600550 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナー ブラック C350 | 600551 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナー シアン C350H | 600552 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナー マゼンタ C350H | 600553 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナー イエロー C350H | 600554 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナー ブラック C350H | 600555 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP ドラムユニット カラー C350 | 512583 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP ドラムユニット ブラック C350 | 512584 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP 廃トナーボトル C350 | 513728 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO SP トナーカートリッジ シアン C310 | 308505 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO SP トナーカートリッジ マゼンタ C310 | 308506 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO SP トナーカートリッジ イエロー C310 | 308507 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO SP トナーカートリッジ ブラック C310 | 308504 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO SP トナーカートリッジ シアン C310H | 308501 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO SP トナーカートリッジ マゼンタ C310H | 308502 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO SP トナーカートリッジ イエロー C310H | 308503 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO SP トナーカートリッジ ブラック C310H | 308500 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO SP 廃トナーボトル C310 | 515284 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP M-PaCトナーカートリッジ シアン C340 | 513605 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP M-PaCトナーカートリッジ マゼンタC340 | 513606 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP M-PaCトナーカートリッジ イエローC340 | 513607 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP M-PaCトナーカートリッジ ブラックC340 | 513604 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナーカートリッジ シアン P C300 | 514234 | 非該当 | 非該当 | |

A4カラーレーザープリンター：消耗品②

2024年9月8日施行政令対応

| 品名 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 輸出令別表第2 | 備考 |
|------------------------------|--------|---------|---------|----|
| 消耗品 | | | | |
| RICOH トナーカートリッジ マゼンタ P C300 | 514235 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナーカートリッジ イエロー P C300 | 514236 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナーカートリッジ ブラック P C300 | 514233 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナーカートリッジ シアン P C300H | 514230 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナーカートリッジ マゼンタ P C300H | 514231 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナーカートリッジ イエロー P C300H | 514232 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナーカートリッジ ブラック P C300H | 514229 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO SP 廃トナーボトル C220 | 515285 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナーカートリッジ シアン P C201 | 514452 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナーカートリッジ マゼンタ P C201 | 514453 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナーカートリッジ イエロー P C201 | 514454 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナーカートリッジ ブラック P C201 | 514455 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH 廃トナーボトル P C201 | 514457 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナーカートリッジ シアン C200 | 600569 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナーカートリッジ マゼンタ C200 | 600570 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナーカートリッジ イエロー C200 | 600571 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナーカートリッジ ブラック C200 | 600568 | 非該当 | 非該当 | |

A3モノクロレーザープリンター：本体

2024年9月8日施行政令対応

| 品名 | 型番 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 外為令別表 | 備考 |
|-------------------|-----------|--------|---------|-------|----|
| 本体 | | | | | |
| RICOH SP 8400 | SP8400 | 513756 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP 8400M | SP8400M | 513757 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP 8400a1 | SP8400a1 | 513758 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP 8400M a1 | SP8400Ma1 | 513759 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH IP 6530 | IP6530 | 514560 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH IP 6530M | IP6530M | 514562 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH IP 6530LE | IP6530LE | 514564 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH P 6520 | P6520 | 514561 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH P 6520M | P6520M | 514563 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH P 6520LE | P6520LE | 514565 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH P 6510 | P6510 | 514510 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH P 6510M | P6510M | 514511 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH P 6510LE | P6510LE | 514566 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH P 6500 | P6500 | 514509 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH P 6500LE | P6500LE | 514567 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH P 6030 | P6030 | 514304 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH P 6020 | P6020 | 514305 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH P 6010 | P6010 | 514306 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH P 6000 | P6000 | 514307 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP 6450 | SP6450 | 512833 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP 6440 | SP6440 | 512662 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP 6430 | SP6430 | 512663 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP 6420 | SP6420 | 512664 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP 6410 | SP6410 | 512665 | 非該当 | 非該当 | |

A3モノクロレーザープリンター：オプション①

2024年9月8日施行政令対応

| 品名 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 外為令別表 | 備考 |
|---------------------------------|--------|---------|-------|----|
| 給排紙オプション | | | | |
| 1000枚給紙テーブル C840 | 513637 | 非該当 | 非該当 | |
| 2000枚給紙 テーブル C840 | 513639 | 非該当 | 非該当 | |
| A4大量給紙トレイ C840 | 513640 | 非該当 | 非該当 | |
| 排紙中継ユニット C840 | 513646 | 非該当 | 非該当 | |
| 紙折り中継ユニット C840 | 513652 | 非該当 | 非該当 | |
| 1000枚中綴じフィニッシャー用 2穴パンチユニット C840 | 513648 | 非該当 | 非該当 | |
| 1000枚ハイブリッドステープルフィニッシャーC840 | 513651 | 非該当 | 非該当 | |
| 3000枚フィニッシャー C840 | 513649 | 非該当 | 非該当 | |
| 紙揃えユニット C840 | 513650 | 非該当 | 非該当 | |
| 4ピンプリントポスト C840 | 513643 | 非該当 | 非該当 | |
| 550枚増設トレイ 6500 | 514568 | 非該当 | 非該当 | |
| 275枚増設トレイ 6500 | 514569 | 非該当 | 非該当 | |
| 500枚増設トレイ 6400 | 512673 | 非該当 | 非該当 | |
| 250枚増設トレイ 6400 | 512674 | 非該当 | 非該当 | |
| 500枚増設トレイ 6400LE | 512714 | 非該当 | 非該当 | |
| 500枚増設トレイ 6400TE | 512911 | 非該当 | 非該当 | |
| インターフェースオプション | | | | |
| 拡張HDD タイプP13 | 513719 | 非該当 | 非該当 | |
| 拡張無線LANボード タイプP9 | 512968 | 非該当 | 非該当 | |
| 拡張USBプリントサーバー タイプP9A | 513811 | 非該当 | 非該当 | |
| 外付け増設 インターフェースボックス タイプM37 | 313334 | 非該当 | 非該当 | |
| 拡張HDD タイプP4 | 512676 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSIO 拡張無線LANボード タイプC | 306581 | 非該当 | 非該当 | |
| 拡張USBプリントサーバー タイプAA | 513812 | 非該当 | 非該当 | |
| 外付け増設インターフェースボックス タイプM19 | 311168 | 非該当 | 非該当 | |
| 拡張HDD タイプP21 | 514571 | 非該当 | 非該当 | |
| 拡張プリントサーバー タイプP20 | 514482 | 非該当 | 非該当 | |
| プリンター接続カード | | | | |
| エミュレーションカード タイプ8400 | 513716 | 非該当 | 非該当 | |
| マルチエミュレーションカード タイプ8400 | 513717 | 非該当 | 非該当 | |
| PS3カード タイプ8400 | 513714 | 非該当 | 非該当 | |
| PCLカード タイプ8400 | 513715 | 非該当 | 非該当 | |
| XPSダイレクトプリントカード タイプ8400 | 513718 | 非該当 | 非該当 | |
| エミュレーションカード タイプ6500 | 514643 | 非該当 | 非該当 | |
| PS3カード タイプ6500 | 514645 | 非該当 | 非該当 | |
| PCLカード タイプ6500 | 514646 | 非該当 | 非該当 | |
| XPSダイレクトプリントカード タイプ6500 | 514647 | 非該当 | 非該当 | |
| R98/R16カード タイプ6500 | 514644 | 非該当 | 非該当 | |
| エミュレーションカード タイプ6400 | 512677 | 非該当 | 非該当 | |
| PS3カード タイプ6400 | 512678 | 非該当 | 非該当 | |

A3モノクロレーザープリンター：オプション②

2024年9月8日施行政令対応

| 品名 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 外為令別表 | 備考 |
|-------------------------|--------|---------|-------|----|
| プリンター接続カード | | | | |
| PCLカード タイプ6400 | 512679 | 非該当 | 非該当 | |
| XPSダイレクトプリントカード タイプ6400 | 512680 | 非該当 | 非該当 | |
| PDFダイレクトプリントカード タイプ6400 | 512681 | 非該当 | 非該当 | |
| R98/R16カード タイプ6400 | 512682 | 非該当 | 非該当 | |
| Webアクセスカード タイプ6400 | 512683 | 非該当 | 非該当 | |
| その他オプション | | | | |
| ドラムヒーターキット タイプ8400 | 513762 | 非該当 | 非該当 | |
| 専用テーブル C840 | 513641 | 非該当 | 非該当 | |
| オペレーターコールライト タイプP11 | 513653 | 非該当 | 非該当 | |
| 個人認証デバイスキット タイプP11 | 513660 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSIO SDRAMモジュールII 1GB | 306579 | 非該当 | 非該当 | |
| キャスターテーブル 6400 | 512675 | 非該当 | 非該当 | |
| キャスターテーブル 6500 | 514574 | 非該当 | 非該当 | |
| 個人認証デバイスキット タイプP21 | 514867 | 非該当 | 非該当 | |

A3モノクロレーザープリンター：消耗品

2024年9月8日施行政令対応

| 品名 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 輸出令別表第2 | 備考 |
|--------------------------|--------|---------|---------|----|
| 消耗品 | | | | |
| RICOH SP トナー8400 | 600652 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP ドラムユニット 8400 | 513721 | 非該当 | 非該当 | |
| リコーPPCステープラー 針 タイプN | 315253 | 非該当 | 非該当 | |
| リコーPPCステープラー カートリッジ タイプ7 | 315254 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH タッチパネル抗菌フィルム タイプA | 440106 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナー P 6500 | 600704 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナー P 6500H | 600703 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH ドラムユニット P 6500 | 514572 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナー 6400 | 600573 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナー 6400H | 600572 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH ドラムユニット P 6000 | 514315 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP ドラムユニット 6400 | 512684 | 非該当 | 非該当 | |

A4モノクロレーザープリンター

2024年9月8日施行政令対応

| 品名 | 型番 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 外為令別表 | 備考 |
|----------------|---------|--------|---------|-------|----|
| 本体 | | | | | |
| RICOH P 501 | P501 | 513997 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH P 500 | P500 | 514201 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP 3700 | SP3700 | 513823 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP 2300L | SP2300L | 513824 | 非該当 | 非該当 | |

| 品名 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 外為令別表 | 備考 |
|-------------------------------------|--------|---------|-------|----|
| 給排紙オプション | | | | |
| 500枚増設トレイ 500 | 514143 | 非該当 | 非該当 | |
| 250枚増設トレイ 500 | 514144 | 非該当 | 非該当 | |
| 250枚増設トレイ3700 | 513825 | 非該当 | 非該当 | |
| インターフェースオプション | | | | |
| 拡張HDD タイプP18 | 513998 | 非該当 | 非該当 | |
| 拡張無線LANボード タイプP9 | 512968 | 非該当 | 非該当 | |
| 拡張USBプリントサーバー タイプP9A | 513811 | 非該当 | 非該当 | |
| 外付け増設 インターフェースボックス タイプM37 | 313334 | 非該当 | 非該当 | |
| IEEE 802.11 Interface Unit Type P16 | 408299 | 非該当 | 非該当 | |
| プリンター接続カード | | | | |
| エミュレーションカード タイプ500 | 514215 | 非該当 | 非該当 | |
| PS3カード タイプ500 | 514216 | 非該当 | 非該当 | |
| PCLカード タイプ500 | 514217 | 非該当 | 非該当 | |
| XPSダイレクトプリントカード タイプ500 | 514218 | 非該当 | 非該当 | |
| R98/R16カード タイプ500 | 514214 | 非該当 | 非該当 | |
| その他オプション | | | | |
| キャスターテーブル 500 | 514142 | 非該当 | 非該当 | |

| 品名 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 輸出令別表第2 | 備考 |
|--------------------------|--------|---------|---------|----|
| 消耗品 | | | | |
| RICOH トナーP 500L | 514202 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナーP 500 | 514203 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナーP 500H | 514204 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH ドラムユニット P 500 | 514205 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナーカートリッジ 3700 | 513827 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナーカートリッジ 3700H | 513826 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナーカートリッジ 2300 | 513829 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナーカートリッジ 2300H | 513828 | 非該当 | 非該当 | |

A3 ジェルジェットプリンター

2024年9月8日施行政令対応

| 品名 | 型番 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 外為令別表 | 備考 |
|---------------|--------|--------|---------|-------|----|
| 本体 | | | | | |
| RICOH SG 7200 | SG7200 | 515898 | 非該当 | 非該当 | |

| 品名 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 外為令別表 | 備考 |
|--------------------|--------|---------|-------|----|
| 給排紙オプション | | | | |
| 250枚増設トレイ TK1190 | 515823 | 非該当 | 非該当 | |
| マルチ手差しフィーダー BY1050 | 515824 | 非該当 | 非該当 | |
| 両面印刷ユニット AD1040 | 515822 | 非該当 | 非該当 | |
| インターフェースケーブル | | | | |
| USB2.0 プリンターケーブル | 509600 | 非該当 | 非該当 | |

| 品名 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 輸出令別表第2 | 備考 |
|-----------------------|--------|---------|---------|----|
| 消耗品 | | | | |
| SGカートリッジ ブラック GC 41KH | 515825 | 非該当 | 非該当 | |
| SGカートリッジ シアン GC 41CH | 515826 | 非該当 | 非該当 | |
| SGカートリッジ マゼンタ GC 41MH | 515827 | 非該当 | 非該当 | |
| SGカートリッジ イエロー GC 41YH | 515828 | 非該当 | 非該当 | |
| SGカートリッジ ブラック GC 41K | 515807 | 非該当 | 非該当 | |
| SGカートリッジ シアン GC 41C | 515808 | 非該当 | 非該当 | |
| SGカートリッジ マゼンタ GC 41M | 515809 | 非該当 | 非該当 | |
| SGカートリッジ イエロー GC 41Y | 515810 | 非該当 | 非該当 | |
| SGカートリッジ ブラック GC 41KS | 515811 | 非該当 | 非該当 | |
| SGカートリッジ シアン GC 41CS | 515812 | 非該当 | 非該当 | |
| SGカートリッジ マゼンタ GC 41MS | 515813 | 非該当 | 非該当 | |
| SGカートリッジ イエロー GC 41YS | 515814 | 非該当 | 非該当 | |
| SG廃インクボックス IC41 | 515819 | 非該当 | 非該当 | |

A4 ジェルジェットプリンター ①

2024年9月8日施行政令対応

| 品名 | 型番 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 外為令別表 | 備考 |
|--------------------------|----------|--------|---------|-------|----|
| 本体 | | | | | |
| RICOH SG 5200 | SG5200 | 515920 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SG 5200 フロント手差しモデル | SG5200FT | 515921 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SG 5100 | SG5100 | 515870 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SG 5100 フロント手差しモデル | SG5100FT | 515871 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SG 3300 | SG3300 | 515939 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SG 2300 | SG2300 | 515941 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SG 3200 | SG3200 | 515866 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SG 2200 | SG2200 | 515868 | 非該当 | 非該当 | |

| 品名 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 外為令別表 | 備考 |
|--------------------|--------|---------|-------|----|
| 給排紙オプション | | | | |
| 500枚増設トレイ TK1250 | 515922 | 非該当 | 非該当 | |
| マルチ手差しフィーダー BY1030 | 515759 | 非該当 | 非該当 | |
| 500枚増設トレイ TK1110 | 515736 | 非該当 | 非該当 | |
| 250枚増設トレイ TK1150 | 515804 | 非該当 | 非該当 | |
| 250枚増設トレイ TK1260 | 515954 | 非該当 | 非該当 | |
| マルチ手差しフィーダー BY1040 | 515806 | 非該当 | 非該当 | |
| インターフェースケーブル | | | | |
| USB2.0 プリンターケーブル | 509600 | 非該当 | 非該当 | |

| 品名 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 輸出令別表第2 | 備考 |
|----------------------------|--------|---------|---------|----|
| 消耗品 | | | | |
| RICOH SGカートリッジ ブラック GC42KH | 515930 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SGカートリッジ シアン GC42CH | 515927 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SGカートリッジ マゼンタ GC42MH | 515928 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SGカートリッジ イエロー GC42YH | 515929 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SGカートリッジ ブラック GC42K | 515926 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SGカートリッジ シアン GC42C | 515923 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SGカートリッジ マゼンタ GC42M | 515924 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SGカートリッジ イエロー GC42Y | 515925 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSIO GX 廃インクボックス タイプe5500 | 515738 | 非該当 | 非該当 | |
| GXカートリッジ ブラック GC31KH | 515747 | 非該当 | 非該当 | |
| GXカートリッジ シアン GC31CH | 515748 | 非該当 | 非該当 | |
| GXカートリッジ マゼンタ GC31MH | 515749 | 非該当 | 非該当 | |
| GXカートリッジ イエロー GC31YH | 515750 | 非該当 | 非該当 | |
| GXカートリッジ ブラック GC31K | 515743 | 非該当 | 非該当 | |
| GXカートリッジ シアン GC31C | 515744 | 非該当 | 非該当 | |
| GXカートリッジ マゼンタ GC31M | 515745 | 非該当 | 非該当 | |

A4 ジェルジェットプリンター ②

2024年9月8日施行政令対応

| 品名 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 輸出令別表第2 | 備考 |
|-----------------------------|--------|---------|---------|----|
| 消耗品 | | | | |
| GXカートリッジ イエロー GC31Y | 515746 | 非該当 | 非該当 | |
| GXカートリッジ ブラック GC31KS | 515739 | 非該当 | 非該当 | |
| GXカートリッジ シアン GC31CS | 515740 | 非該当 | 非該当 | |
| GXカートリッジ マゼンタGC31MS | 515741 | 非該当 | 非該当 | |
| GXカートリッジ イエローGC31YS | 515742 | 非該当 | 非該当 | |
| SGカートリッジ ブラック GC 41K | 515807 | 非該当 | 非該当 | |
| SGカートリッジ シアン GC 41C | 515808 | 非該当 | 非該当 | |
| SGカートリッジ マゼンタ GC 41M | 515809 | 非該当 | 非該当 | |
| SGカートリッジ イエロー GC 41Y | 515810 | 非該当 | 非該当 | |
| SGカートリッジ ブラック GC 41KS | 515811 | 非該当 | 非該当 | |
| SGカートリッジ シアン GC 41CS | 515812 | 非該当 | 非該当 | |
| SGカートリッジ マゼンタ GC 41MS | 515813 | 非該当 | 非該当 | |
| SGカートリッジ イエロー GC 41YS | 515814 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SGカートリッジ ブラック GC 43K | 515946 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SGカートリッジ シアン GC 43C | 515947 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SGカートリッジ マゼンタ GC 43M | 515948 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SGカートリッジ イエロー GC 43Y | 515949 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SGカートリッジ ブラック GC 43KS | 515942 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SGカートリッジ シアン GC 43CS | 515943 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SGカートリッジ マゼンタ GC 43MS | 515944 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SGカートリッジ イエロー GC 43YS | 515945 | 非該当 | 非該当 | |
| SG廃インクボックス IC41 | 515819 | 非該当 | 非該当 | |

カラーレーザープリンター複合機

2024年9月8日施行政令対応

| 品名 | 型番 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 外為令別表 | 備考 |
|------------------|-----------|--------|---------|-------|----|
| 本体 | | | | | |
| RICOH P C301SF | PC301SF | 514227 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH P C200SFL | PC200SFL | 514451 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP C260SFL | SPC260SFL | 513727 | 非該当 | 非該当 | |

| 品名 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 外為令別表 | 備考 |
|----------------------|--------|---------|-------|----|
| 給排紙オプション | | | | |
| 550枚増設トレイ C340 | 512995 | 非該当 | 非該当 | |
| その他オプション | | | | |
| キャスターテーブル C300 | 514325 | 非該当 | 非該当 | |
| サプライテーブル C300 | 514326 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSIO キャスターテーブル C240 | 308880 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSIO サプライテーブル C240 | 308881 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSIO ハンドセット C240 | 308832 | 非該当 | 非該当 | |

| 品名 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 輸出令別表第2 | 備考 |
|------------------------------|--------|---------|---------|----|
| 消耗品 | | | | |
| RICOH トナーカートリッジ シアン P C300 | 514234 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナーカートリッジ マゼンタ P C300 | 514235 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナーカートリッジ イエロー P C300 | 514236 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナーカートリッジ ブラック P C300 | 514233 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナーカートリッジ シアン P C300H | 514230 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナーカートリッジ マゼンタ P C300H | 514231 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナーカートリッジ イエロー P C300H | 514232 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナーカートリッジ ブラック P C300H | 514229 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSIO SP 廃トナーボトル C220 | 515285 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナーカートリッジ シアン P C201 | 514452 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナーカートリッジ マゼンタ P C201 | 514453 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナーカートリッジ イエロー P C201 | 514454 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナーカートリッジ ブラック P C201 | 514455 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH 廃トナーボトル P C201 | 514457 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナーカートリッジ シアン C200 | 600569 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナーカートリッジ マゼンタ C200 | 600570 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナーカートリッジ イエロー C200 | 600571 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナーカートリッジ ブラック C200 | 600568 | 非該当 | 非該当 | |

モノクロレーザープリンター複合機 ①

2024年9月8日施行政令対応

| 品名 | 型番 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 外為令別表 | 備考 |
|------------------|-----------|--------|---------|-------|----|
| 本体 | | | | | |
| RICOH IP 500SF | IP500SF | 513816 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP 3700SF | SP3700SF | 513821 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP 2300SFL | SP2300SFL | 513822 | 非該当 | 非該当 | |

| 品名 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 外為令別表 | 備考 |
|-------------------------------------|--------|---------|-------|----|
| 給紙オプション | | | | |
| 500枚増設トレイ 500 | 514143 | 非該当 | 非該当 | |
| 250枚増設トレイ 500 | 514144 | 非該当 | 非該当 | |
| 250枚増設トレイ3700 | 513825 | 非該当 | 非該当 | |
| インターフェースオプション | | | | |
| 拡張無線LANボード タイプP9 | 512968 | 非該当 | 非該当 | |
| 拡張データ変換ボード タイプ500SF | 514220 | 非該当 | 非該当 | |
| 拡張USBプリントサーバー タイプP9A | 513811 | 非該当 | 非該当 | |
| 外付け増設 インターフェースボックス タイプM37 | 313334 | 非該当 | 非該当 | |
| IEEE 802.11 Interface Unit Type P16 | 408299 | 非該当 | 非該当 | |
| プリンター接続カード | | | | |
| エミュレーションカード タイプ500SF | 514221 | 非該当 | 非該当 | |
| PS3カード タイプ500SF | 514222 | 非該当 | 非該当 | |
| PCLカード タイプ500SF | 514223 | 非該当 | 非該当 | |
| XPSダイレクトプリントカード タイプ500SF | 514224 | 非該当 | 非該当 | |
| リモートFAX カード タイプ500SF | 514242 | 非該当 | 非該当 | |
| OCR変換モジュール タイプ500SF | 514278 | 非該当 | 非該当 | |
| その他オプション | | | | |
| RICOH オフラインステーパー タイプM34 | 513996 | 非該当 | 非該当 | |
| キャスターテーブル 500 | 514142 | 非該当 | 非該当 | |
| ハンドセット 4500 | 512614 | 非該当 | 非該当 | |
| IPSiO ハンドセット C240 | 308832 | 非該当 | 非該当 | |

モノクロレーザープリンター複合機 ②

2024年9月8日施行政令対応

| 品名 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 輸出令別表第2 | 備考 |
|---------------------------|--------|---------|---------|----|
| 消耗品 | | | | |
| RICOH トナーP 500L | 514202 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナーP 500 | 514203 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH トナーP 500H | 514204 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH ドラムユニット P 500 | 514205 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH オフラインステープラー針 タイプM34 | 418136 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH タッチパネル抗菌フィルム タイプA | 440106 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナーカートリッジ 3700 | 513827 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナーカートリッジ 3700H | 513826 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナーカートリッジ 2300 | 513829 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH SP トナーカートリッジ 2300H | 513828 | 非該当 | 非該当 | |

ジェルジェットプリンター複合機

2024年9月8日施行政令対応

| 品名 | 型番 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 外為令別表 | 備考 |
|-----------------|----------|--------|---------|-------|----|
| 本体 | | | | | |
| RICOH SG 3120SF | SG3120SF | 515853 | 非該当 | 非該当 | |

| 品名 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 外為令別表 | 備考 |
|--------------------|--------|---------|-------|----|
| 給紙オプション | | | | |
| 250枚増設トレイ TK1160 | 515805 | 非該当 | 非該当 | |
| マルチ手差しフィーダー BY1040 | 515806 | 非該当 | 非該当 | |
| その他オプション | | | | |
| USB2.0 プリンターケーブル | 509600 | 非該当 | 非該当 | |

| 品名 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 輸出令別表第2 | 備考 |
|-----------------------|--------|---------|---------|----|
| 消耗品 | | | | |
| SGカートリッジ ブラック GC 41K | 515807 | 非該当 | 非該当 | |
| SGカートリッジ シアン GC 41C | 515808 | 非該当 | 非該当 | |
| SGカートリッジ マゼンタ GC 41M | 515809 | 非該当 | 非該当 | |
| SGカートリッジ イエロー GC 41Y | 515810 | 非該当 | 非該当 | |
| SGカートリッジ ブラック GC 41KS | 515811 | 非該当 | 非該当 | |
| SGカートリッジ シアン GC 41CS | 515812 | 非該当 | 非該当 | |
| SGカートリッジ マゼンタ GC 41MS | 515813 | 非該当 | 非該当 | |
| SGカートリッジ イエロー GC 41YS | 515814 | 非該当 | 非該当 | |
| SG廃インクボックス IC41 | 515819 | 非該当 | 非該当 | |

ハンディープリンター

2024年9月8日施行政令対応

| 品名 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 外為令別表 | 備考 |
|------------------------------------|--------|---------|-------|----|
| 本体 | | | | |
| RICOH Handy Printer White | 515911 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH Handy Printer Black | 515915 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH Handy Printer Red | 515916 | 非該当 | 非該当 | |
| オプション | | | | |
| RICOH Handy Printer用インクヘッドカバー ホワイト | 515913 | 非該当 | 非該当 | |
| RICOH Handy Printer用インクヘッドカバー ブラック | 515917 | 非該当 | 非該当 | |
| リコーUSB ケーブルI-USB157 | 150959 | 非該当 | 非該当 | |

| 品名 | 品種コード | 輸出令別表第1 | 輸出令別表第2 | 備考 |
|----------------------|--------|---------|---------|----|
| 消耗品 | | | | |
| RICOH インカートリッジ HC01K | 515912 | 非該当 | 非該当 | |